


# DAGS ATT BYTA KEDJA!!!







Vänta inte tills kedjan går sönder och orsakar ett haveri!  
Använd istället ett förslitningsmåttband.



- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Vad används måttbandet till? | För att på ett enkelt sätt mäta när kedjan bör bytas ut.   |
| Hur ser måttbandet ut?       | Framsidan används för att mäta kedjans förlängning.<br>Baksidan används som ett vanligt 2 meters måttband. |
| För vilka kedjetyper         | Rullkedjor och fleyerkedjor  |
| För vilka delningar          | 3/8" – 2 1/2"<br>(9,525 mm – 63,5 mm)  |
| Hur mäter man?               | Mät över 25 delningar på en belastad kedja. Byt kedjan om den överstiger tillåten förlängning.             |


Exempel:





This drawing must not without the consent of Kedjetechnik be copied, transmitted or disclosed to any third party.

Den här ritning får inte utan Kedjetechnik's medgivande kopieras, utlämnas till eller delges tredje man.

Benämning: Hur man mäter med ett förslitningsmåttband		Toleranser där ej annat anges gäller SMS 715 medel.
 <b>INGENJÖRSFIRMAN KEDJETEKNIK AB</b> Baragatan 2 · 212 28 Malmö · Tel. 040-18 10 00 · Fax 040-93 23 32 Internet <a href="http://www.kedjetechnik.se">http://www.kedjetechnik.se</a> · e-mail <a href="mailto:info@kedjetechnik.se">info@kedjetechnik.se</a>	Material:	Datum: 2004-02-05
	Ritad av: Håkan Nyberg	Ritn.nr: