


This drawing must not without the consent of Kedjetechnik be copied, transmitted or disclosed to any third party.

Den här ritning får inte utan Kedjetechnik's medgivande kopieras, utlämnas till eller delges tredje man.

Benämning: Hur man mäter med ett förslitningsmätband		Toleranser där ej annat anges gäller SMS 715 medel.
 INGENJÖRSFIRMAN KEDJETEKNIK AB Baragatan 2 · 212 28 Malmö · Tel. 040-18 10 00 · Fax 040-93 23 32 Internet http://www.kedjetechnik.se · e-mail info@kedjetechnik.se	Material:	Datum: 2004-02-05
	Ritad av: Håkan Nyberg	Ritn.nr: